



## 589 26/27



- In the event of an overheating, disconnect the supply. Allow the transformer to cool and then reconnect.
- Im Falle einer elektrischen Überlast, Stecker ausziehen damit der Transformator abkühlt, ausschliessend Stecker wieder einstecken.
- En cas de surcharge, déconnecter la fiche, laisser refroidir le transformateur et reconnecter la fiche.
- En caso de sobrecarga, desconectar la clavija, dejar enfriar el transformador y conectar de nuevo la clavija.
- In caso di un sovraccarico, disinserire la spina, lascare raffreddare il trasformatore e quindi reinserire la spina.
- W wypadku przeciążenia transformatora, wyjąć wtyczkę z gniazda. Ponownie załączyć po wystygnięciu transformatora.

